

ungenügendes Rückschlag-
ventil

Ablauf, selbstentzend

Innenraum

Bidje

